


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 07

SEMANA N° 07		14/02/2022	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
57	Agua de mar	Punta de Bombón	33	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
58	Agua de mar	Motobomba	3500	MALA	0	MALA	0	PRESENCIA	0.05	0.05	PRESENCIA	0.05	0.10	NO SALUDABLE
59	Agua de mar	Mejía	540	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	0.50	NO SALUDABLE
60	Agua de mar	Sombrero Grande	79	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
61	Agua de mar	Las Rocas	280	MALA	0	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.20	NO SALUDABLE
62	Agua de mar	Albatroz	220	MALA	0	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.20	NO SALUDABLE
63	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	79	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
64	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	130	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
65	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
66	Agua de mar	Catarindo	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	PRESENCIA	0.05	0.95	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	1	9	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA

RANGO DE VALORES DE ICSP

SALUDABLE

1

