


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 08

SEMANA N° 08		21/02/2022	Control de la Calidad Microbiológica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
74	Agua de mar	Punta de Bombón	540	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
75	Agua de mar	Motobomba	2400	MALA	0	MALA	0	PRESENCIA	0.05	0.05	PRESENCIA	0.05	0.10	NO SALUDABLE
76	Agua de mar	Mejía	110	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
77	Agua de mar	Sombrero Grande	49	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
78	Agua de mar	Las Rocas	22	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
79	Agua de mar	Albatroz	130	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
80	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	22	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
81	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	920	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
82	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	920	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
83	Agua de mar	Catarindo	920	MALA	0	MALA	0	PRESENCIA	0.05	0.05	PRESENCIA	0.05	0.10	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	1	9	10



#### DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1