


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 10

SEMANA N° 10		08/03/2022	Control de la Calidad Microbiológica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
124	Agua de mar	Punta de Bombón	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
125	Agua de mar	Motobomba	110	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
126	Agua de mar	Mejía	6.1	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
127	Agua de mar	Sombrero Grande	9.3	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
128	Agua de mar	Las Rocas	23	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
129	Agua de mar	Albatroz	280	MALA	0	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.20	NO SALUDABLE
130	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	33	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
131	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	9.3	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
132	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
133	Agua de mar	Catarindo	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	5	5	10

#### Calidad Sanitaria de las Playas de Islay



■ SALUDABLE ■ NO SALUDABLE

#### DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1

