


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 27

SEMANA N° 27		4/07/2023	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
232	Agua de mar	Punta de Bombón	1600	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE
233	Agua de mar	Motobomba	1.8	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
234	Agua de mar	Mejía	1.8	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
235	Agua de mar	Sombrero Grande	1.8	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
236	Agua de mar	Las Rocas	17	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
237	Agua de mar	Albatroz	46	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
238	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	22	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE
239	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	26	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	PRESENCIA	0.05	0.55	NO SALUDABLE
240	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	70	BUENA	0.5	MALA	0	PRESENCIA	0.05	0.05	PRESENCIA	0.05	0.60	NO SALUDABLE
241	Agua de mar	Catarindo	4.5	BUENA	0.5	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.50	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	0	10	10



#### DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

<b>CALIFICACIÓN SANITARIA</b>	<b>RANGO DE VALORES DE ICSP</b>
<b>SALUDABLE</b>	1
<b>NO SALUDABLE</b>	< 1