


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 49

SEMANA N° 49		04/12/2023	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
496	Agua de mar	Punta de Bombón	1600	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE
497	Agua de mar	Motobomba	1600	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE
498	Agua de mar	Mejía	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	AUSENCIA	0	0.25	NO SALUDABLE
499	Agua de mar	Sombrero Grande	1600	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE
500	Agua de mar	Las Rocas	1600	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE
501	Agua de mar	Albatroz	1600	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE
502	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	430	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE
503	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	210	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	AUSENCIA	0	0.25	NO SALUDABLE
504	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.30	NO SALUDABLE
505	Agua de mar	Catarindo	1600	MALA	0	MALA	0	AUSENCIA	0	0	AUSENCIA	0	0.00	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	0	10	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA  
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP  
1